


## RESTAURANTE CASA TONI



Acceso al establecimiento

**Dirección:** Calle Zumalacárregui, 27

 26338 San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

 **Teléfono:** 941 334 001

**E-mail:** [reservas@casatoni.es](mailto:reservas@casatoni.es)

 **Web:** <http://www.casatoni.es>



### Información General

El restaurante está en una casa antigua. Un matrimonio abrió primero una tienda y después un bar con restaurante. El restaurante preparaba platos típicos de La Rioja. Sus hijos siguieron con el restaurante. Ahora, el restaurante ofrece platos tradicionales pero con algunas ideas más modernas.

El restaurante está en una planta baja. En el restaurante no hay escalones o rampas.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianos (no comen carne).
- El restaurante tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

## Restaurante

- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: tráfico mixto, sin acera, con un ancho libre de paso de 6,38 m.
- La entrada alternativa del establecimiento tiene un escalón de 4 cm de altura, sin rampa alternativa.
- Esta tiene una puerta de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 80 cm.
- La puerta tiene un timbre de llamada: Sí. Está situado a una altura de: 1,52 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí



## Accesibilidad Física

### Bar

#### Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR.

#### Características

- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,41 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,05 m.

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR.

#### Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,75 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: redondas, cuadradas, rectangulares, móviles de pata central y de dos patas.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 79 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 48 cm, 90 cm.

### Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
- El aseo reservado es una cabina independiente.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho de paso de 77 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

#### **Cabina de aseo**

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: abre hacia dentro. Ancho útil de paso: 77 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m. El espejo está inclinado hacia el lavabo: No.
- Altura de los accesorios: máxima 1 m, mínima 97 cm.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,50 m, lateral derecho 92 cm, lateral izquierdo 1,08 m.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 91 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 89 cm.



## **Accesibilidad Visual**

### **Bar**

#### **Ubicación e itinerarios**

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR.

#### **Características**

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra del bar con iluminación dirigida: Sí.

### **Salón comedor**

#### **Ubicación e itinerarios**

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible para PMR.

### Características

- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

### Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: Sí.
- Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

 **FOTOS**



Bar



Salón comedor



Aseo adaptado



Aseo adaptado