



## BODEGAS CVNE



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Barrio de la Estación, s/n  
26200 Haro (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 304 809
- E-mail:** [visitas@cvne.com](mailto:visitas@cvne.com)
-  **Web:** <http://www.cvne.com>



### Información General

CVNE es una bodega antigua. La empresa está en el mismo sitio donde nació hace más de 100 años. Desde sus inicios, CVNE produjo muchas botellas de vino. En aquella época era muy raro producir tantas botellas de vino.

La bodega tiene varios edificios y bodegas bajo tierra de más de 100 años. En La Rioja, las bodegas bajo tierra se llaman calados. Los edificios de producción de vino forman la "Aldea del Vino". En la entrada a la bodega hay una rampa. Por dentro, no hay escalones ni rampas.

### Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
  - Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
  - Puedes entrar con perro de asistencia.
  - La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.
- Visitas guiadas**
- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

### Discapacidad Intelectual

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: La “Sala Real de Asúa” tiene tinas de madera para almacenar el vino, en la “Sala Los Calados” están el botellero, en la “Sala Eiffel” están las barricas de madera para el vino y en la “Sala Cementario” están botellas de vino antiguas, una sala de exposiciones y una sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular con vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 1,76 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene 6 escalones de 19 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de 5,20 m y 4,81 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 12% y 14%. Su ancho libre de paso es de 1,18 m y no tiene pasamanos.
- La entrada tiene una puerta que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 96 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 3,23 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 4,03 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,11 m. Altura del mostrador adaptado: 86 cm.

## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a las distintas salas dispuestas alrededor del patio central, conformando "La Aldea del Vino".
- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja. Se accede sin desniveles.

#### Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 1,12 m.
- Ancho libre de paso en pasillos: 4,88 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

### Aula de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,70 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

#### Mesas

- Tipo de mesas: móviles, cuadradas con pata central.
- Altura de la mesa: 1,10 m.
- Las mesas no son accesibles para personas en silla de ruedas.

### Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente de mujeres.
- Puerta general de los aseos: corredera con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

#### Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 79 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
- Tipo de pomo: tirador horizontal.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 69 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,19 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,27 m y 1,13 m.

#### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,04 m.
- Altura del asiento: 47 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 94 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm de altura máxima.



## Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a las distintas salas dispuestas alrededor del patio central, conformando "La Aldea del Vino".
- Las distintas salas están situadas en la planta baja, se accede sin desniveles.

#### Características de las salas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

### Aula de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: no hay.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

### Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

### Aula de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escalera de acceso</b>	Planta de inicio: -1. Planta de fin escalera: baja.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: exterior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 19 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 31 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• No tiene pasamanos.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Recepción



Aldea del vino



Sala "Real de Asúa"



Aseo adaptado