



## RESTAURANTE IL PICAROLO



Acceso al establecimiento

**Dirección:** Rambla Generalitat, 51

 08770 Sant Sadurní de  
Anoia (Barcelona)

 **Teléfono:** 938 913 201

 **E-mail:** [ilpicarolo@hotmail.com](mailto:ilpicarolo@hotmail.com)

 **Web:** <http://ilpicarolo.com/>



### Información General

El restaurante está en el centro de San Sadurní de Anoia. El restaurante está especializado en cocina italiana, como pasta y pizza. El restaurante tiene varios apoyos para niños: un menú especial, cambiador de pañales, tronas para sentar a niños pequeños, una zona de juegos y una monitora a la hora de comer los fines de semana.

El restaurante está en una planta baja. En el restaurante no hay escalones o rampas.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Hay personas de atención al público en el restaurante que saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- No hay carta con fotos de los platos y bebidas del menú.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.

- El restaurante prepara comida para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

## Discapacidad Intelectual

### Restaurante

- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: tráfico mixto, con vado rebajado accesible y ancho libre de paso de 80 cm.
- La entrada principal del establecimiento tiene 1 escalón de 5 cm de altura. Para acceder a la entrada del restaurante desde la calle hay 7 escalones de 16 cm de altura con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 11 m de longitud, con una inclinación del 14%.
- Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un doble pasamanos en un lado sin prolongación en los extremos.
- La entrada puede hacerse por dos puertas de características similares. Son de vidrio, de una hoja y abren hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 73 cm y 92 cm respectivamente. Están señalizadas con el logotipo del establecimiento, sin color contrastado y de tamaño pequeño.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.



## Accesibilidad Física

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR.

#### Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: redondas y cuadradas, con pata central.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 31 cm, 70 cm.

### Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja.
- El aseo reservado es una única cabina para ambos sexos.

### Cabina de aseo

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso de la puerta o del hueco de paso: 85 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
- No hay espejo.
- Altura de los accesorios: 1 m.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,80 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm.



## Accesibilidad Visual

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible para PMR.

#### Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: iluminación suficiente.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

- Señales de evacuación: sonoras.

## Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: Sí.
- Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Terraza</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho libre de paso entre muebles: 1 m.</li> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 73 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 76 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 80 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: No.</li> <li>• Altura de los rótulos: superior 2,20 m, inferior 1,70 m.</li> <li>• Tamaño de letra: mínimo 2 cm, máximo 5 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>



 **FOTOS**




Acceso al comedor



Barra



Mesa cuadrada del restaurante



Aseo adaptado