

RESTAURANTE GENARO



Fachada

-  **Dirección:** C/ Rambla, 11
46314 Fuenterrobles (Valencia)
-  **Teléfono:** 962 183 124
-  **E-mail:** info@restaurantegenaro.net
-  **Web:** www.restaurantegenaro.net



Información General

El restaurante está en el pueblo de Fuenterrobles. Está especializado en platos típicos y vinos de la zona. El restaurante tiene 2 plantas. En la planta baja está el bar, el comedor y el cuarto de baño adaptado para personas con discapacidad. En la planta 1 están los cuartos de baño para el resto de clientes. Hay una escalera para subir a estos cuartos de baño.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- El restaurante prepara comida para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Los cuartos de baño adaptados para personas discapacidad están en la planta baja. Están en una zona reservada para los trabajadores del restaurante. En la puerta está la figura de una persona en silla de ruedas y las letras "WC". Los cuartos de baño para el resto de clientes están en la planta 1.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede es vehicular, con acera muy estrecha y un ancho libre de paso de 65 cm. El itinerario peatonal de acceso es por la calzada, con pavimento en mal estado y ancho de paso de 2,50 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.
- La rampa no es accesible, tiene un tramo de 1,25 m de longitud, con una pendiente transversal del 6% y longitudinal del 28%. No dispone de un área de desembarque antes de la puerta de entrada.
- Su ancho libre de paso es de 1,80 m y no dispone de un pasamanos laterales. Hay un felpudo suelto colocado en la superficie de la rampa.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas y abren hacia fuera. Ambas están equipadas con muelle de retorno. El ancho libre de paso de la primera es de 73 cm, y de la segunda - perpendicular a la primera - de 76 cm. La distancia entre una y otra es de 1 m.
- La puerta tiene un timbre de llamada: No.
- Antes de o después de las puertas hay un felpudo: Sí, antes de la primera puerta, suelto.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.



Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: Sí.

Características

- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,09 m.
- Altura de los bancos de la barra: 73 cm.

Salón comedor

Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR: Sí.

Características

- Acceso: puerta con ancho libre de paso de 76 cm.
- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,10 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante.
- Tipo de mesas: cuadradas y rectangulares, de cuatro patas y con pata central.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.

- Altura de la mesa: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71 cm, 37 cm, 80 cm.

Aseo reservado para PMR: practicable

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
- El aseo reservado es una cabina independiente para ambos sexos.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- El acceso a la puerta está obstaculizado por las mesas.

Cabina de aseo

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro. Ancho útil de paso de la puerta: 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,21 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con sensor, con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- El lavabo tiene pedestal que impide la aproximación frontal con la silla de ruedas.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,22 m y no está inclinado hacia el lavabo.
- Altura de los accesorios: máxima 1,35 m, mínima 1,10 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,21 m.
- Altura del asiento: 38 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 74 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, en L, a una altura de entre 78 cm y 1,45 m.



Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: Sí.

Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.

- Barra del bar con iluminación dirigida: Sí.

Salón comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible para PMR: Sí.

Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista:
- Señales de evacuación: sonoras.

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento - detalle rampa



Zona de barra



Salón comedor



Aseo adaptado