

## RESTAURANTE AMELIBIA



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Calle Barbacana, 14  
01300 Laguardia (Araba)
-  **Teléfono:** 945 621 207
- E-mail:** [restauranteamelibia@gmail.com](mailto:restauranteamelibia@gmail.com)
-  **Web:** <http://www.restauranteamelibia.com>



### Información General

El restaurante está junto a la muralla de la ciudad de Laguardia. Desde el restaurante puedes ver los campos de viñas de las bodegas. La cocina del restaurante utiliza los productos de La Rioja. Sus platos son más modernos y personales. El restaurante tiene varios platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales).

El restaurante está en una planta baja. En el restaurante no hay escalones o rampas.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianos (no comen carne).
- El restaurante tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### **Discapacidad Intelectual**

## Restaurante

- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer. Cada cuarto de baño tiene también en la entrada una lámina de un cuadro del pintor holandés Van Gogh.

### Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: vehicular sin acera, con pendiente pronunciada, con un ancho libre de paso de 1,46 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características diferentes. La primera es de madera, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 92 cm. La segunda es de vidrio, automática y tiene un ancho libre de paso de 98 cm, no tiene señalización.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.

## Accesibilidad Física

### Bar

#### Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR.

#### Características

- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 2,95 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,10 m.

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR.

#### Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,40 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: cuadradas, rectangulares, de cuatro patas.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 76 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 64 cm, 78 cm, 78 cm.

### Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
- El aseo reservado está integrado en la batería de aseos de mujeres.
- Puerta general de los aseos: corredera, con un ancho de paso de 81 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

#### **Cabina de aseo**

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: corredera. Ancho útil de paso de la puerta: 81 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,46 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- El lavabo tiene pedestal que impide la aproximación frontal con la silla de ruedas.
- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 18 cm.
- No hay espejo.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,50 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 76 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 74 cm.
- Separación entre barras: 62 cm.



## **Accesibilidad Visual**

### **Bar**

#### **Ubicación e itinerarios**

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR.

#### **Características**

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra del bar con iluminación dirigida: Sí.

## Salón comedor

### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible para PMR.

### Características

- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

### Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: No.
- Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

 **FOTOS**

---



Barra



Comedor



Acceso comedor



Aseo adaptado